


Mittelfetten wenn statisch notwendig

Dachneigung: 30.0°



Fundamenttiefe nach Bodengutachten



